

<b>STELLUNGNAHME</b>  <b>2016-05-020 / 2016-05-009</b>  öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Tiefbauamt
	Amtsleiter/in	Herr Hoferer
	Telefon	3 05-23 40
	Telefax	3 05-23 42
	E-Mail	walter.hoferer@ingolstadt.de
	Datum	14.11.2017

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am (falls bekannt)</b>
Bezirksausschuss V-Südwest	26.04.2016 / 16.02.2016

**Beratungsgegenstand**

Beseitigung baulicher Mängel Rad- und Fußweg/Parkbuchten Hagauer Str. zwischen Penny-Markt und Oberringstr.

Mangelnde Entwässerung an den Durchfahrten vom Radweg Hagauer Str. beiderseits zwischen Unterringstr. und Hackenschwaige

**Stellungnahme der Verwaltung:**

Bauliche Mängel zwischen Unterringstr. und Penny-Markt/Hackenschwaige sind festgestellt worden:

- im Gehwegbelag Hagauerstr. Südseite zwischen Puttgasse und Goerdelerstr.  
Hier ist der Belag augenscheinlich jenseits der Lebensdauer, entsprechend uneben, rau und punktuell mit leichtem Wasserrückhalt. Eine Oberflächensanierung wird für 2018 angestrebt.
- am Fahrbahnrand Hagauerstr. südlich der Einmündung Unterringstr. bei den Birken.  
Hier war durch überhöhte Bankette der Wasserabfluss in die Grünflächen behindert. Die Bankette wurden 2016 abgetragen.
- zwischen Fahrbahnrand Hagauerstr. und des Rad-Gehweges im Bereich der Grundstückzufahrten und Einmündungen.  
Die Art der Entwässerung in der Hagauerstr. (Versickerung in den angrenzenden Grünflächen) erweist sich im flachen Gelände als sehr unterhaltsaufwändig. Der Straßenunterhalt ist deshalb seit ca. 5 Jahren dort immer wieder tätig, sobald derartige Mängel auftreten. Derzeit funktioniert die Entwässerung wieder.

gez.

Walter Hoferer  
Amtsleiter Tiefbau