

<b>STELLUNGNAHME</b>  <b>2017-11-038</b> öffentlich	Referat	Referat VII
	Amt	Verkehrsmanagement und Geoinformation
	Amtsleiter/in	Herr Wegmann
	Telefon	3 05-2321
	Telefax	3 05-2330
	E-Mail	johannes.wegmann@ingolstadt.de
Datum	05.12.2017	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am (falls bekannt)</b>
Bezirksausschuss XI-Friedrichshofen/Hollerstauden	

### **Beratungsgegenstand**

Parksituation an der Kreuzung Effnerstraße / Krumenauerstraße

### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Wie beim Ortstermin am 23.11.2017 zugesagt, haben wir die Sichtdreiecke an den Einmündungen der Effnerstraße und der Sacherstraße in die Krumenauerstraße sowie die Sicht an der Kreuzung Effnerstraße / Haslangstraße geprüft.

Um eine ausreichende Sicht der Kfz-Fahrer zu gewährleisten, wird ein absolutes Haltverbot auf der Ostseite der Krumenauerstraße im Bereich zwischen der Krumenauerstr. 10 und der Einmündung Effnerstraße sowie jeweils ca. 35 m nördlich und südlich der Einmündung der Sacherstraße verkehrsrechtlich angeordnet.

Sowohl die Effner- als auch die Haslangstraße liegen in einer Tempo 30-Zone. Aufgrund der „rechts vor links“-Regelung müssen Kfz-Fahrer auf der Haslangstraße, die aus nördlicher Richtung kommen, an der Einmündung der Effnerstraße mit ausfahrenden Fahrzeugen rechnen und sich entsprechend vorsichtig dem Kreuzungsbereich nähern.

Da die Fahrzeuge nördlich der Einmündung der Effnerstraße auf der Ostseite der Haslangstraße parken und südlich davon auf der Westseite, bestehen für den fließenden Verkehr gute Sichtverhältnisse. Der Bereich ist nicht unfallauffällig.

Aufgrund des hohen Parkdrucks und die durch eine Haltverbotsbeschilderung zu erwartenden höheren Fahrgeschwindigkeiten ist aus fachlicher Sicht die Anordnung eines Haltverbots an dieser Stelle nicht zu empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Johannes Wegmann  
Amtsleiter