

STELLUNGNAHME 2018-10-017 öffentlich	Referat	Referat VII
	Amt	Verkehrsmanagement und Geoinformation
	Amtsleiter/in	Herr Wegmann
	Telefon	3 05-2321
	Telefax	3 05-2330
	E-Mail	johannes.wegmann@ingolstadt.de
Datum	03.09.2018	

Gremium	Sitzung am (falls bekannt)
Bezirksausschuss X-Süd	

Beratungsgegenstand

Spiegel im Einmündungsbereich „Spitalwaldstraße / Sebastian-Franck-Straße“

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Anbringen von Verkehrsspiegeln bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Verkehrssicherheit erhöht wird. Wir weisen grundsätzlich darauf hin, dass dies immer im Einzelfall zu prüfen ist, da eine wirkliche Sichtverbesserung von verschiedenen Gegebenheiten wie Straßenbreite und –verlauf und vielen weiteren Faktoren abhängig ist. Zu große Entfernungen zwischen Verkehrsteilnehmer und Spiegel etwa können zur verzerrten Darstellung herannahender Fahrzeuge führen, die eine Einschätzung der gefahrenen Geschwindigkeit und der Distanz des Fahrzeuges unmöglich macht. Somit kann u.U. eine falsche Sicherheit suggeriert werden. Ein Verkehrsspiegel soll dem Wartepflichtigen das Hineintasten in eine Kreuzung oder einen Einmündungsbereich erleichtern, befreit ihn jedoch nicht davon, sich unmittelbar vor der Einfahrt über die Verkehrslage zu orientieren.

Das Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation hat die Situation vor Ort eingehend geprüft. Bei den genannten Straßenzügen handelt es sich um Erschließungs-/Anliegerstraßen mit entsprechend geringer Verkehrsbedeutung und sehr geringen Verkehrsmengen. In Fällen mit Sichtbehinderung sind Kraftfahrzeugführer dazu verpflichtet, sich langsam und mit Bereitschaft zu sofortigem Anhalten in die Einmündung vorzutasten. Wir empfehlen, sich mit Hilfe des Spiegels in Blickrichtung Norden in die Spitalwaldstraße so weit vorzutasten, dass die Sicht nach Süden möglich ist. Dann ist ein gefahrloses Linkseinbiegen aus der Sackgasse Sebastian-Franck-Straße in die Spitalwaldstraße möglich. Aus fachlicher Sicht des Amtes für Verkehrsmanagement und Geoinformation nach Rücksprache mit der Polizei ist ein weiterer Spiegel mit Blickrichtung Süd nicht empfehlenswert.

gez.

Johannes Wegmann
Amtsleiter