

STELLUNGNAHME 2022-11-016 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Tiefbauamt
	Amtsleiter/in	Herr Dormeier
	Telefon	3 05-23 40
	Telefax	3 05-23 42
	E-Mail	andreas.dormeier@ingolstadt.de
	Datum	08.11.2022

Gremium	Sitzung am (falls bekannt)
Bezirksausschuss XI-Friedrichshofen/Hollerstauden	28.06.2022

Beratungsgegenstand

6.4 Radweg Hollerstaude

Der asphaltierte Geh-/Radweg „An der Hollerstaude“, beginnend im Norden am Audi Kreisel bis zur Cusanusstr. im Süden, ist durch Wurzelwerk usw. sehr uneben. Der BZA bittet um Instandsetzung.

Stellungnahme der Verwaltung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie im o.g. Antrag des BZA bereits beschrieben, liegt die Ursache der genannten Unebenheiten im Wesentlichen an Hebungen durch Verwurzelungen der im angrenzenden Grünstreifen bestehenden Bäume. Eine Überarbeitung der Wegoberfläche kann somit nicht ohne Beeinträchtigung dieser Wurzeln und somit des Baumbestandes bewerkstelligt werden.

Das Tiefbauamt wird deshalb nur die offenen Schadensstellen verfüllen. Dauerhaft sind hier aber immer wieder durch Wurzelwerk verursachte Unebenheiten an der Wegoberfläche zu befürchten.

gez.

Andreas Dormeier
Amtsleiter Tiefbau