

<b>STELLUNGNAHME</b>  2017-11-033 öffentlich	Referat	Referat VI
	Amt	Tiefbauamt
	Amtsleiter/in	Herr Hoferer
	Telefon	3 05-23 40
	Telefax	3 05-23 42
	E-Mail	walter.hoferer@ingolstadt.de
Datum	07.06.2018	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am (falls bekannt)</b>
Bezirksausschuss XI-Friedrichshofen/Hollerstauden	12.09.2017

### **Beratungsgegenstand**

#### **Absperrung vom Pappelweg zur Friedrichshofener Straße**

Ein Anwohner fragt an, weshalb die Absperrung vom Pappelweg zur Friedrichshofener Straße nicht funktionsfähig installiert ist. Diese steht immer offen und ermöglicht Fahrzeugen das unzulässige Benutzen des Radweges. Der Bezirksausschuss bittet um Prüfung, ob die Absperrung fest installiert werden kann. Auch ein Poller wie im Buchenweg würde das Problem zuverlässig lösen.

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schranke wird in den Wintermonaten wegen des Winterdienstes geöffnet, um ein Einfrieren zu verhindern.

gez.

Walter Hoferer  
Amtsleiter Tiefbau