

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	161	Stadt Ingolstadt - Umweltamt	BGM/68/1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	161	Stadt Ingolstadt - Umweltamt	BGM/68/2
Betreiber	[Name]	AUDI AG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ettinger Straße	85045	Ingolstadt
	EMAS [J/N]	J	ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Lackiererei mit kathodischer Tauchlackierung (KTL)		
	[4.BlmSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	Nr. 5.1.1.1 G/E und Nr. 3.10.1 G/E		Nr. 6.7 und Nr. 2.6

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.11.2022	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [J/N]			
	Schwerpunkte [J/N]	J	PVC-Linie 1 im Gebäude N56	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J		
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	
			Stilllegung [J/N]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BlmSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BlmSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL