



Bild 1: Seitenansicht von West nach Ost



Bild 2: Seitenansicht von Ost nach West, starke Verwölbung, im hinteren Drittel der Mauer, stark gestörtes Gefüge