

Anlage: Sichtverhältnisse Einmündung Klein-Salvator-Straße vor und auf der Radfahrerfurt

Bild 1: Verdeckte Sicht auf Geh- und Radweg durch Sträucher unmittelbar vor der Radfahrerfurt



Bild 2: Gute Sichtverhältnisse auf ankommende Pkw und auf Radfahrer beim Überfahren der Radfahrerfurt

